

GFTH 95 vlhkomer / teplomer

Rýchle meranie vzdušnej vlhkosti a teploty napr. v miestnostiach s výpočtovou technikou, múzeách, galériách, kostoloch, kanceláriách, obytných miestnostiach, výrobných priestoroch, skladoch, skleníkoch, výrobných halách, v chladiarenskej a klimatizačnej technike a pod.



Technická špecifikácia

	Teplota	Vlhkosť
Merací rozsah	-20,0 až 70,0 °C	10 až 95% r. v. (doporučený rozsah 30-80%)
Rozlíšenie	0,1 °C	0,1 % r. v.
Presnosť (±1 číslica) (pri menovitej teplote =25°C)	±0,5 % z MH ±0,1 °C	±3 % r. v. (v rozsahu 30 až 80 %)
Meracie senzory	Pt 1000	kapacitný polymérový senzor vlhkosti
Rýchlosť odozvy	T ₉₀ = 15 s	
Displej	3½-miestny, 13mm vysoký	
Ovládanie	Posuvný prepínač pre voľbu meranej veličiny	
Menovitá teplota	25 °C	
Prevádzkové podmienky		
elektronika:	-20,0 až 70,0 °C	0 až 80 % r. v.
senzory:	-20,0 až 70,0 °C	0 až 100 % r. v.
Napájanie	Batérie 9V (súčasť dodávky)	
Odber prúdu	max. 0,1 mA	
Kontrola stavu batérie	Pokynom k výmene batérie je na displeji signál „BAT“	
Puzdro	z nárazuvzdorného plastu ABS: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h), senzorová trubka 35mm dlhá, ø14 mm, celková dĺžka vrátane senzorovej trubky 141 mm	
Hmotnosť	135 g (vrátane batérie)	
Rozsah dodávky	Prístroj GFTH95, batérie, návod na obsluhu	

Príslušenstvo

GKK 252	Transportný kufor (235 x 185 x 48 mm) s univerzálnou penovou vložkou
---------	--

<https://www.gamin.sk/greisinger-gfth-95/>