

Comet C3121 Teplomer - vlhkomer

Teplomer – vlhkomer je určený pre priame meranie teploty, vlhkosti, rosného bodu. Akustický a optický alarm meraných hodnôt. Pamäť minimálnych a maximálnych nameraných hodnôt. Pamäť Hold - uchovávanie nameraných hodnôt v pamäti pre neskoršie vyvolanie.

Súčasnú zobrazenie teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu na 1 metrovom kábli. Za príplatok je možné dodať sondu s dĺžkou kábla 2 alebo 4 metre.



Príslušenstvo zahrnuté v cene

- Kalibračný list
- Batéria 9V
- Návod na obsluhu
- Plastový prepravný kufrík
- Konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéru

Technická špecifikácia

Technické parametre	Hodnota
Meraná veličina	relatívna vlhkosť + teplota
Typ konštrukcie	so sondou T+RH na kábli
Rozsah meranej teploty	-30 až +105°C
Funkcia záznamu dát	Nie
Rozsah prevádzkovej teploty	-10 to +60°C
Použitý senzor teploty	odporový Ni1000/6180ppm
Presnosť merania teploty so zabudovaným čidlom	±0.4°C
Presnosť merania vlhkosti vzduchu	±2.5% RV od 5 do 95% RV pri 23°C, rozlíšenie 0.1%
Presnosť merania rosného bodu	1.5 °C pri okolitej teplote T < 25°C a RH>30%, rozsah -60 do +80 °C
Napájanie batérie	9V
Typická životnosť batérie	4 mesiace
Rozmery bez čidiel	141 x 71 x 27 mm, sonda: dĺžka 135mm, priemer 18mm

Krytie	IP20
Hmotnosť vrátane batérií	cca 150 g
Záruka	2 roky

<https://www.gamin.sk/comet-c-3121/>