

Comet C3631 Teplomer - vlhkomer

Vysoko presný teplomer - vlhkomer. Akustický a optický alarm meraných teplôt. Pamäť minimálnej a maximálnej teploty. V cene dodávky kalibračný list od výrobcu.

Teplomer - vlhkomer so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu, senzory teploty - vlhkosti pevne spojené s prístrojom. Konektor Cinch pre pripojenie ďalšej teplotnej sondy s čidlom Ni1000. Dotykové, vpichové, príložné sondy je možno zakúpiť za príplatok.



Príslušenstvo zahrnuté v cene

- Kalibračný list
- Batéria 9V
- Návod na obsluhu
- Plastový prepravný kufrík
- Konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéru

Technická špecifikácia

Technické parametre	Hodnota
Meraná veličina	relatívna vlhkosť + teplota
Typ konštrukcie	pre 1 internú a 1 externú sondu teploty
Rozsah meranej teploty	-50 až +250°C
Funkcia záznamu dát	Nie
Rozsah prevádzkovej teploty	-10 to +60°C
Použitý senzor teploty	odporový Ni1000/6180ppm
Presnosť merania teploty so zabudovaným čidlom	±0.4°C
Presnosť vstupu merania teploty bez dodaných sond	±0.2°C od -50 do +100°C ±0.2% z meranej hodnoty od +100 do +250°C
Presnosť merania vlhkosti vzduchu	±2.5% RV od 5 do 95% RV pri 23°C, rozlíšenie 0.1% RV
Presnosť merania rosného bodu	±1,5 °C pri okolitej teplote T < 25°C a RV>30% rozsah -40 až+60 °C
Napájanie batérie	9V
Typická životnosť batérie	4 mesiace

Rozmery bez čidiel	141 x 71 x 27 mm
Krytie	IP20
Hmotnosť vrátane batérií	cca 150 g
Záruka	2 roky

<https://www.gamin.sk/comet-c-3631/>